

DYSTRYBUTOR DO WKŁADU KOMINKOWEGO

Schemat montażu

Elementy stalowe należy ze sobą skrócić za pomocą wkrętów dołączonych do zestawu, według zamieszczonego poniżej schematu złożeniowego.

Schemat montażu
Dystrybutora do wkładu kominkowego.

Montaż: Elementy z blachy ocynkowanej należy ze sobą skrócić za pomocą śrubek dołączonych do zestawu 42-50 śrubek (w zależności od modelu kominka).


1. Czego potrzebujesz?

15min




42-50x



(w zależności od modelu)




2.



3.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Kratki.pl Marek Bal ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland
tel. 00 48 48 389 99 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106
www.kratki.com
